

Informe Pericial

**Recording Studio (Inter Tec)
Universidad Interamericana de Puerto Rico
San German, PR 00683**

Atención a:

**Prof. Agnes Mojica Comas, Rectora
Universidad Interamericana de Puerto Rico
Recinto de San German**

Preparado por:

Manuel Sánchez Galloza-PE

José A. Alvarado Ocasio-PE, RPA

I. Resumen Ejecutivo

A consecuencia de los terremotos ocurridos durante el mes de enero de 2020 en Puerto Rico, hemos realizado una inspección visual-estructural el día 17 de enero de 2020, en el edificio **Recording Studio (Inter Tec)**, de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de San Germán. Se utilizaron los siguientes instrumentos:

1. “Rebar Detector” – este instrumento determina la localización del acero de refuerzo, profundidad y diámetro del acero.
2. “Concrete width Gage” – este instrumento mide en milímetros el espesor de las grietas. Las grietas menores a un (1) milímetro no son de preocuparse.

Este edificio tiene un piso intermedio (2do nivel) construido en metal deck y techo con “T bean” prefabricados en hormigón.

Su condición estructural no existe daño, sus columnas y paredes están aplomadas sin ninguna desviación.

Se recomienda que se continúe utilizando para su uso actual.

Certifico este informe pericial hoy 19 de enero de 2020.

Atentamente,

Manuel Sánchez Galloza-PE



Fecha de Expiración: 2023-02-26

José A. Alvarado Ocasio-PE, RPA

